

ALGEMEEN

WOCA zeep reinigt en onderhoudt geoliede en gezepte oppervlakken. Bij iedere schoonmaaktbeurt wordt een dun beschermend laagje kokos- en sojavelten achtergelaten. Vuil en vocht kunnen daardoor niet in het hout dringen. Een goed gezept oppervlak heeft over het algemeen weinig extra onderhoud nodig.

BENODIGDHEDEN

1 sproeiflacon
1 schoonmaakdoek
WOCA zeep (naturel of wit-gepigmenteerd)

GA ALS VOLGT TE WERK

1. Vul een sproeiflacon met WOCA zeep en water in een verhouding 1:5 (wit-gepigmenteerde zeep voor gebruik goed schudden!!)
2. De zeepoplossing met de sproeiflacon aanbrengen en eventueel in laten trekken (bijvoorbeeld bij wijnvlekken).
3. Het oppervlak afnemen met een schone doek.
4. Gezepte oppervlakken nooit nadweilen met schoon water, omdat dan het 'bescherm laagje' wordt verwijderd!

Na ongeveer 20 tot 30 minuten zijn de meubels weer normaal te gebruiken.

TIP

Voor een matzijden glans, het oppervlak na de zeepbehandeling opboenen met een witte pad!